

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dátum 09.04.2024

13861/2065/2024/DOP/DRGI

Informáciu o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

Predkladateľ:

Ing. Barbora Mareková
Prednostka miestneho úradu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informácia
3. Príloha 1 Prehľad akútnych opráv

Zodpovedný:

Ing. Anton Gábor
vedúci oddelenia ÚPŽPD

Spracovateľ:

Ing. Ivan Drgoň
vedúci ref. dopravy

Na rokovanie prizvať :

Ing. Ivan Drgoň
vedúci ref. dopravy

NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada
odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

zobrať na vedomie

Informáciu o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

- s pripomienkami
- bez pripomienok

D ô v o d o v á s p r á v a

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3d zákona č. 135/1961 Zb. na miestnych cestách III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre získanie všeobecného prehľadu o stave cestnej siete na území mestskej časti, počas miestneho zisťovania a zisťovania prostredníctvom podnetov od občanov o stave pozdĺžnych nerovností vozoviek boli identifikované viaceré akútne nedostatky ktoré je potrebné odstrániť podľa Príloha č.1 – Prehľad akútnych opráv a prílohy č. 2 Fotografie jednotlivých lokalít

Pri údržbe ciest III. a IV. triedy by sa mala venovať osobitná pozornosť opravám povrchu. Pravidelné opravy a rekonštrukcie pomáhajú predchádzať vzniku dier, nerovností a iných problémov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Riadenie vegetácie v okolí ciest je tiež dôležitým aspektom údržby. Odstránenie nadmernej vegetácie a pravidelný zásah do zelenej infraštruktúry zabezpečuje optimálne rozhľadové pomery, čím sa minimalizuje riziko nehôd a zlepšuje bezpečnosť cestnej siete.

Z celkovej sumy 189.975,50 € bez DPH z rámcovej zmluvy už bolo vyčerpaných 19.301,25 € bez DPH, na stavebné úpravy v zóne NM1, konkrétne Pokrok, na stavebné úpravy je podľa ponúk potrebných 43.897,51 € bez DPH na Sibírskej ulici a 24.604,72 € bez DPH na Ľubľanskej ulici.

Celkovo je cieľom týchto opatrení udržať cesty 3. a 4. triedy v optimálnom stave, čo zabezpečí bezproblémový pohyb a bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

cestné teleso - pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

Výtlk - je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokiaľ nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlin zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky. Pri otvorenom povrchu vozovky v zimnom období vniká voda do trhlín v obrusnej vrstve vozovky. Počas mrazov dochádza k rýchlemu poškodeniu, degradácii poškodeného miesta a je tak vytvorený základ pre výtlk nielen v obrusných vrstvách, ale následne v ložných a konštrukčných vrstvách vozovky.

Príloha č.1 Prehľad akútnych opráv

Volebný obvod	Číslo	Ulica	nedostatky
3	1	Jaskový rad	prepadnutá cesta
3	2	Jaskový rad	prepadnutá cesta
4	3	Trojdomy	výtlky pred hasičskou zbrojnicou
1	4	Odbojárov	prepad na chodníku
1	5	Kalinčiakova 7	výtlk na chodníku
4	6	Odborárska	výtlk na ceste
4	7	Podniková	poškodený chodník
1	8	Tehelná	Poškodený nájazd
1	9	Priečna	výtlk na ceste
1	10	Osadná	výtlk na chodníku
1	11	Osadná	chýbajúce čadičové kocky
1	12	Česká	poškodený obrubník
1	13	Tehelná	prepadnutý kanál na chodníku
1	14	Laskomerského	prepadnutá cesta
1	15	Škultétyho	poškodený chodník
1	16	Vajnorská 69,79	asfaltovanie vjazdov
3	17	Horná Vančurova	prepad na ceste
3	18	Rozvodná	prepad v okolí vpuste
3	19	Ďumbierska	poškodený chodník
3	20	Hrdličková	výtlk
1	21	Bartoškova	asfaltový krtinec
4	22	Letecká	prepad pri vpuste
1	23	Osadná	prepady na ceste
4	24	Makovického	prepad na ceste
3	25	Na Revíne	nestabilný poklop
1	26	Moravská	poškodenie viacerých kanálov
3	27	Brusnicová	výtlky
1	28	Junácka	výtlk na ceste
3	29	Magurská	výtlk na ceste
3	30	Jeséniova	výtlk na ceste
1	31	Kuchajda	oprava haka dlažby
3	32	Uhrova	poškodený chodník

Príloha č. 2 Fotografie jednotlivých lokalít

1. Jaskový rad – prepadnutá cesta



2. Jaskový rad – prepadnutá cesta



4. Odbojárov – prepad na chodníku



6. Odborárska – výtlk na ceste



7. Podniková – poškodený chodník



8. Tehelná – poškodený nájazd



9. Priečna – výtlk na ceste



10. Osadná – výtlk na chodníku



11. Osadná – chýbajúce čadičové kocky



12. Česká – poškozený obrubník



14. Laskomerského – prepadnutá cesta



15. Škultétyho – poškodený chodník



16. Vajnorská 69,79 – asfaltovanie vjazdov



17. Horná Vančurová – prepád na ceste



18. Rozvodná – prepad v okolí vpuste



19. Ďumbierska – poškodený chodník



20. Hrdličková – výtlk



24. Makovického – prepad na ceste



26. Moravská – poškodenie viacerých kanálov



28. Jeseniova – výtlk na ceste



29. Bárdošová – prepad priechne cez cestu



31. Uhrova – poškozený chodník

